

Erledigt

El Capitan bleibt beim boot in den Installer hängen

Beitrag von „stackbage“ vom 26. Mai 2016, 22:22

Okay folgendes Problem. Mein Board hat außer oben auf dem Gehäuse keine USB 2.0 Ports mehr. Und so wie es aussieht nimmt er die ja nicht. USB 3.0 scheint er allerdings auch nicht zu mögen. 😞

Edit: Ich glaube ich habe einen gefunden der geht, obwohl es auch ein USB 3.0er ist. Jetzt kommt folgende Meldung (sorry für die Quali, das Bild ist so schnell wieder weg)

Dann startet er sofort neu.