

Erledigt

## Lan durchschlag nur 613,5 kb/s trotz InteMausi und IntelE1000 kext (macht keinen Unterschied)

Beitrag von „al6042“ vom 27. Mai 2016, 22:49

Dann teste mal den älteren Kext V2.0.0, denn habe ich bei mir in der EFI-Partition für Ozmosis im Einsatz.

Da wir den gleichen Chipsatz und die gleiche LAN-Karte haben, sollte das helfen.



Hardware	
ATA	Name: Intel Ethernet Controller
Audio	Type: Ethernet Controller
Bluetooth	Bus: PCI
Camera	Slot: Built In
Card Reader	Vendor ID: 0x8086
Diagnostics	Device ID: 0x153b
Disc Burning	Subsystem Vendor ID: 0x1458
Ethernet Cards	Subsystem ID: 0xe000
Fibre Channel	Revision ID: 0x0005
FireWire	BSD name: en0
Graphics/Displays	
Hardware RAID	