

Erledigt

Bluetooth Probleme El Capitan 10.11.4

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 29. Mai 2016, 07:34

Continuity funktioniert leider nur über PCIe, per USB geht es nicht. Mir ist auch kein Workaround bekannt...