Friedigt Wilan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von "Metalhead" vom 31. Mai 2016, 19:59

@al6042

Hab jetzt Spasshalber mal EC auf einer anderen HD nen Clean Install gemacht um zu testen ob es evtl. doch an verbogenen Kexten liegt. Ist leider nicht so, ist genau so wie auf der anderen Platte. Es werden einfach keine Netzwerke gefunden.

Ein Boot im Verbose Mod ergab das die Karte korrekt erkannt und wohl auch eingebunden wird.

@YogiBear

Das mit der Länderkennung könnte ne möglichkeit sein da in der Syteminformation keine Länderkennung eingetragen ist. Wieso auch immer. Wie lässt sich das ändern das da D erscheint????