

Erledigt

Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „YogiBear“ vom 31. Mai 2016, 21:11

Ohne die Karte flashen zu müssen, könntest du auch die beiden folgenden Fixe in die config.plist einbinden (per Texteditor deiner Wahl in die Sektion Kernel&Patches kopieren)

1. Fix

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>Atheros Locale Fix</string>
4. <key>Find</key>
5. <data>
6. g/s3
7. </data>
8. <key>Name</key>
9. <string>AirPortAtheros40</string>
10. <key>Replace</key>
11. <data>
12. g/sh
13. </data>
14. </dict>

Alles anzeigen

2. Fix

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>Wi-Fi region log fix EU</string>
4. <key>Find</key>
5. <data>
6. D7eH3AQAAA==
7. </data>
8. <key>Name</key>

9. <string>AirPortAtheros40</string>
10. <key>Replace</key>
11. <data>
12. uDcAAACQkA==
13. </data>
14. </dict>

Alles anzeigen