

Erledigt

USB 3.0 Problem mit Gigabyte GA-Z97X-UD5H

Beitrag von „Fitzkarraldo“ vom 2. Juni 2016, 23:25

Hey Leute,

ich hab da ein ganz komisches Phänomen: Auf der Vorderseite hab ich 2 USB 3.0 Ports wenn ich daran ein USB 3.0 Gerät anschliesse funktioniert alles einwandfrei. Auf der Rückseite jedoch wird es in keiner Buchse (und ich rede nur von den USB 2.3. Buchsen also die blauen 😊) erkannt - schließe ich jedoch ein USB 2 Gerät an wird dieses erkannt. Hat da jemand ne Idee?

Ich wäre Euch echt dankbar

schönen Abend noch
Fitz