

Erledigt

USB 3.0 Problem mit Gigabyte GA-Z97X-UD5H

Beitrag von „Fitzkarraldo“ vom 3. Juni 2016, 11:58

Lieber Lambada,

danke für die tolle Antwort - das ist einleuchtend. Was passiert denn wenn im Bios der USB Patch für ElCapitan nicht angewendet wurde? Und wie kann ich das heraus bekommen?

Wie Sascha_77 schon gemerkt hat ist leider die Kext Datei nicht dabei oder kann ich einfach die ffs in die Kext utility ziehen?