

**Erledigt**

## **High Sierra Anleitung für Haswell - (GA-H81M-HD3)**

**Beitrag von „ralf.“ vom 3. Juni 2016, 14:23**

Missing Bluetooth Controller Transport weist auf ein Grafikproblem hin.  
Weil danach in der Routine die Grafik dran ist.

Für die GeForce 8800 GTX muß ein Inject Nvidia gesetzt werden.