

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „Xairoo“ vom 3. Juni 2016, 23:19

[Zitat von al6042](#)

Wenn es sich um das komplett gleiche System handelt, warum klonst du die Platte nicht 1:1 und versuchst damit zu booten?

Wenn das dann klappt, kannst du die wichtigen Daten wie SerialNumber und MAC-Adresse in der Defaults.plist anpassen...

Das probiere ich nun, vielen Dank! Die Idee hatte ich zwar schon, habe mir aber die Frage gestellt warum es nicht geht... Bzw. ob über die Klon Geschichte spätere Updates gehen und warum es Anfangs nicht ging? Werde berichten, CCC ist am rödeln.

Clean Install Problem? Habe dies hier gefunden: [El Capitan Installer "hängt" beim Apple Logo](#)

Aber wo soll die defaults.plist sein wenn noch nichts installiert wurde...?

Danke!