

Erledigt Asus F540LJ Installation

Beitrag von „Fr0zen“ vom 4. Juni 2016, 16:28

Hallo, Direkter Neustart hängt so gut wie immer mit Haswell zusammen, hatte selber das problem. Helfen tut da in Clover der Kernel PM patch.

Mit SL kenne ich mich allerdings leider nicht aus was das da betrifft (konnte USB bei einem bekannten mit MAC erstellen).

Aber die Ursache wird wohl haswell sein.

Lg