

Erledigt

Windows bootet nicht nach Klon

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. Juni 2016, 16:31

Bevor ich die GPU ausbauen wollte sowie das BIOS zurückflashen, dachte ich mir minimier ich doch mal die RAM Riegel. Ich habe 3 entfernt und nur einen stecken lassen und siehe da: BIOS bootet! Dann habe ich jeden Riegel mit 2 Durchläufen des Windows Speicherdiagnosetool getestet und alle haben bestanden, bis ich gemerkt habe, das der PC nicht bootete wenn ein Riegel in dritten Slot war. Also habe ich alle slots durchprobiert und plötzlich ging auch der dritte slot wieder... Was ist denn da los? Das einzige was ich jetzt weiß ist das es irgendetwas ist, was mit Speicher zu tun hat. Da fällt mir ein:

- Prozessor-Ram Management
- Kaputter Ram riegel
- Kaputter Ram slot
- BIOS Probleme wodurch der Ram nicht richtig angesprochen wird
- Einstellungs Probleme, sowas wie Baseclock Einstellungen die dann Auswirkung auf den Ram oder andere Kryptische Sachen habe...

Hat irgendwer Ideen was es sein könnte, oder noch besser wie ich den Fehler finde? Wenn der PC einmal hochfährt laufen CPU Benchmarks trotz overclock bestens und Luxmark hat auch keine Probleme bei der Image Validation. Ich traue mich die GPU auszuschließen. Was sagt ihr?