

Erledigt

## Windows bootet nicht nach Klon

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. Juni 2016, 16:39

Die Ram Frequenz ist bei mir auf der Verpackung mit 2300mhz abgegeben. Ich habe den RAM auf 2000mhz laufen da der PC sonst bei meinem CPU Overclock nicht stable ist. [@ralf](#). Wie kommst du auf Temperaturproblem und was meinst du damit? Der ansatz interessiert mich! Ich habe einige Tests mit dem PC wie er jetzt funktioniert gemacht. Bei AiDa64 ist er stets kühl und auch nach 10 min die CPU unter 70°. Ein generelles Problem sollte bei der Kühlung nicht vorhanden sein, vielleicht gab es aber einen temporären Fanausfall, das kann immer sein... Jetzt drehen sich aber alle Fans fröhlich 😊