

Erledigt

Neulings Frage: Kein USB3 unter 10.11.5

Beitrag von „StevePeter“ vom 6. Juni 2016, 18:31

Hallo,

habe nun letzte Woche den Hack mit Hilfe von al6042 fertig bekommen.

Leider musste ich nun feststellen, neues Gehäuse bekommen und umgebaut, das die hinteren sowie die internen USB3.0 Ports meine ext. SSD/ HDD zwar mit Strom versorgen, aber es kommt zu keiner Datenverbindung. Heißt, es wird kein USB-Device im Finder angezeigt.

Die int. und hinteren USB2.0 Ports funktionieren.

Habe leider noch zu wenig Plan woran das liegen könnte???

Könnte mir bitte jemand behilflich sein?

Gruß und Danke ans Forum.

StevePeter