

Erledigt

Von OS X Yosemite 10.10.5 zu OS X El Capitan 10.11.6

Beitrag von „al6042“ vom 6. Juni 2016, 23:38

Was die Herangehensweise mit USB3.0 auf dem Board angeht, kann ich nur aus meiner Erfahrung mit dem Z87X-UD3H sprechen.

Mit dem Umbenennen der Device-Einträge XHC1 zu XHC in der DSDT und der Nutzung der FakePCIID/FakePCIID_XHCIMux habe ich alle USB-Ports am Laufen.

EHC1 und EHC2 habe ich nicht geändert.

Ich bin damit zufrieden:

