

Erledigt

Hille!! Hilfe!!

Beitrag von „steff89“ vom 7. Juni 2016, 07:52

Es gibt ein Port Limit in El Capitan, es gibt verschiedene Wege das zu lösen. Was hast du denn bis jetzt gemacht?

Ich habe hier etwas darüber geschrieben: [USB Patch für GA-Z97X-UD3H - El Capitan](#)
Falls du den USB_Series9_Injector.kext nutzt muss auch die DSDT entsprechende angepasst sein. Mit dieser Methode bekommst du maximal 15 Ports zum laufen, was bedeutet, dass einige USB Port des Mainboards deaktiviert werden müssen (5 Stück), du kannst jedoch selbst entscheiden welche das sein sollen. Es gibt auch noch den [USBInjectAll.kext](#), aber da kenne ich mich nicht so gut aus.

Viele Grüße,
Steffen