

Erledigt

## El Captain GTX 750

**Beitrag von „Fr0zen“ vom 8. Juni 2016, 20:04**

Ja , sonst würde er ja Booten.

Wenn die WebDriver nicht laden geht ja alles, aber wenn Sie aktiviert werden (Nvda\_drv=1) bekomme ich einen BlackScreen.

Edit:

Habe jetzt das Kabel an das Motherboard stat an die Karte angeschlossen, jetzt hänge ich bei Missing Bluetooth Controller Transport