

Erledigt

## Neulings Frage: Kein USB3 unter 10.11.5

Beitrag von „ralf.“ vom 8. Juni 2016, 17:07

Der Drucker könnte einen USB1,1 ÜbertragungsModus haben. Und die anderen Geräte USB2 oder USB3.

Ich würde erst mal checken, ob es USB2 oder USB3-Geräte sind.

Da es ein Skylake ist, solltest du die Lösung die [@biggasnake](#) schon vorgeschlagen hat anwenden:

[\[Skylake\] \[2 Fälle gelöst\] USB 3.0 Geräte gehen nicht an USB 3.0 Ports](#)

[USBInjectAll](#)