

Erledigt

Neulings Frage: Kein USB3 unter 10.11.5

Beitrag von „sunraid“ vom 8. Juni 2016, 17:17

[Zitat von StevePeter](#)

ass mein Canon Drucker an jedem hinteren USB3.0 Port erkannt

Wahrscheinlich weil die USB3 Ports als als HSxx Ports eingebunden sind, war bei mir auch so. Die Ports waren bei mir mit HS09 bis HS12 gekennzeichnet. Habe die in der Defaults.plist bei den Boot-Args ausgeblendet. Dadurch konnten die SSP1 bis SSP6 Ports freigeschaufelt werden und nun werden an den entsprechenden USB3 Anschlüssen auch die USB3 Geräte wie SSD, HDD etc. erkannt.

Lad dir mal den IORegistryExplorer und schau selbst nach...

Bei mir sieht es jetzt so aus...

