

Erledigt

## Neulings Frage: Kein USB3 unter 10.11.5

Beitrag von „Rasselkopp“ vom 9. Juni 2016, 12:43

[Zitat von ralf.](#)

Ich würde ja zuerst im Forum danach suchen. Geht am schnellsten. Und hat mehr Substanz

Suche nach **uPD720200**

8086	Intel Corporation	1c26	6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host...	Serial bus controller	USB controller
1033	NEC Corporation	0194	uPD720200 USB 3.0 Host Controller	Serial bus controller	USB controller
8086	Intel Corporation	1c16	6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Po...	Bridge	PCI bridge

ergibt jetzt z.B.

[USB 3.0 Treiber für NEC Chipsatz ?](#)

Alles anzeigen

Hallo Ralf,

danke, habe ich mir angeschaut und da wurde auf Multibeats verwiesen.

Hier den USB:3.0 Treiber Installation gewählt.

Leider ohne Erfolg der Anschluss ist we Tot, nicht mal die Stick LED leuchtet.

grüße