

Erledigt

El Capitan auf Aspire 5755G-2414G50Mnbs macht Probleme

Beitrag von „derHackfan“ vom 9. Juni 2016, 19:57

Wenn du nicht unbedingt USB 3.0 brauchst hätte ich vielleicht noch eine Idee.

Bei meinem HackBook kann ich im BIOS die USB Port (bei mir sind es vier) von USB 3.0 auf USB 2.0 umstellen.

Zitat von Rasselkopp

Der ist leider 3.0 was mir auch egal ist, **wichtiger wäre das der überhaupt geht.**

Das ist zwar nicht so wirklich dolle, aber eventuell bringt es dir Leben am vierten Port.