

Erledigt

AzureWave

NB290H

Kext

edits/Kext

Installierungen bewirken nichts ... / Bluetooth geht OOB

Beitrag von „YogiBear“ vom 10. Juni 2016, 19:03

Kexte machen nur etwas mit Hardware, die sie kennen. Daher wäre es gut die Kexte sowie die Vendor- und DeviceID der Karte zu kennen.

Hast du VOR der Installation der Kexte auch die [SIP](#) deaktiviert? Ansonsten erhalten Kexte unter El Capitan einen Sperrvermerk und werden nicht geladen...