

Erledigt

El Capitan auf Aspire 5755G-2414G50Mnbs macht Probleme

Beitrag von „Rasselkopp“ vom 13. Juni 2016, 12:46

Neben Slide=0 soll auch npci=0x3000 helfen bei glitches mit der HD3000

Danke für die Infos.

Wo gebe ich den bitte diesen Wert ein?

Danke.

Edit: gefunden 13.06.2016

Slide=0 war ja schon gesetzt, npci=0x3000 habe ich geändert was vorher auf 0x2000 stand.
Erst einmal keine Fehler zu sehen, mal sehen wie lange das so bleibt.

Was mir oftmals Blut ins Auge treibt ist das einfrieren beim Arbeiten.

Datei öffnen, Safari starten oder irgend eine andere Aktion ausführen friert mir die Grafik ein.

Maus lässt sich noch bewegen und die Festplatten LED arbeitet auch noch, aber sonst kann man nichts mehr tun.

Was könnte denn hier die Ursache sein, habt ihr schon mal von ähnlichen Symptomen gehört?

USB 3.0 Port geht auch nur wie er Lust hat.

NEC/Renesas USB 3.0 Kext aus dem Multibeasst probiert = kein Erfolg

USBInjectAll = geht auch irgendwie nicht, mit Kext Utility installiert und mit wizard rechte und cash gefixt.

USB-Fix für El Capitan V2 = die angegebenen Kexte sind in den Ordnern nicht vorhanden

Also ich weiß nicht mehr weiter.

Grüße