

Erledigt

BIOS Update Lenovo ThinkPad T61 & HW Monitor

Beitrag von „Mosh“ vom 12. Juni 2016, 10:03

Hallo liebe Community,

gemäß dem BIOS habe ich im Moment die Version 2.30 installiert und wollte das modifizierte Bios, um dann später die Möglichkeit zu haben eine andere W-Lan Karte einzubauen, installieren. Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung (siehe Bild).

Was habe ich eventuell falsch gemacht?

Weiterhin sehe ich in der Mac Umgebung nicht den HW Monitor trotz Austausch der KEXT Dateien und der DMDT (beides von griven).

Gibt es nach dem aufsetzen von El Capitan die Möglichkeit durch eventuell Clover Configurator die ganzen kext Dateien auf Stand zu halten oder muß jedesmal, wie bei der Neuinstallation, die KEXT Dateien in den ganzen Unterordnern wie 10.10;10.11;other kopiert werden?

Danke für eure Unterstützung.

Gruß Mosh

<https://www.dropbox.com/s/uoaudf3jjjbf78/BIOS.JPG?dl=0>