

Erledigt

Nvidia Web Driver - GTX 960

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Juni 2016, 21:09

Hast du beim Clover Bootloader in der config.plist zufällig einen "Inject" unter Graphics gemacht?

Also entweder mit der internen Intel HD Graphics 530, dann brauchst du einen "Inject Intel", oder aber mit der dedizierten Nvidia GTX 960, dann **ohne** "Inject" Nvidia" plus dem "nvda_drv=1".