

Lenovo Thinkpad T430

Beitrag von „Sascha_77“ vom 12. Juni 2016, 23:18

Editiert von [Basti Wolf](#) am 15.02.2021



Bildquelle: Notebookcheck.com

- ThinkPad T430
- Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz
- Intel HD Graphics 4000 1366x768
- 8 GB RAM
- Audio Realtek ALC 269
- macOS 10.15.6
- SMBIOS MacBookPro10,2
- OpenCore Version 0.6.1

Es funktioniert alles auf meinem i5-3320M bis einschließlich High Sierra.

^° und <> sind geändert (danke an [@YogiBear](#))

F12 wirft das Tray aus

Helligkeitstasten funktionieren mit F8+F9 gemäß Tastaturbeschriftung

Wer eine andere CPU als oben angegeben hat, muss die SSDT neu erstellen.

Ich empfehle auch dringend ein BIOS-Update. Ich hatte noch eine alte Version von 2012 und hatte im UEFI-Modus keinen Boot/Verbose-Schirm.

<http://support.lenovo.com/fr/de/downloads/ds029253>

EDIT:

Habe nochmal ein neues Zip drangehängen. Habe doch glatt den wichtigsten Kext im Bundle vergessen. FakeSMC.