

Lenovo Thinkpad T430

Beitrag von „YogiBear“ vom 12. Juni 2016, 23:47

Nope, die SSDT's werden ja alle geladen, da sie korrekt nummeriert sind. Ich habe zwar auf den i5-3320M, da eine falsche SSDT für den SleepModus und PowerManagement abträglich ist, sollte man dazusagen welche für die CPU zuständig ist und ggf. ersetzt werden muss. (Zumindest ist das meine Einstellung zu Kext-/DSDT-Packs 😊)