

Erledigt

Keine Performance unter El Capitan

Beitrag von „JanFrederick“ vom 13. Juni 2016, 00:49

Wenn du sagst der Lüfter sitzt solltest du eventuell mal die Wärmeleitpaste erneuern. Das sieht nämlich stark nach "Thermal throttling" aus. 90C sind viel zu viel wenn nichts läuft. Du solltest bei 50C rauskommen.