

Erledigt

Keine Performance unter El Capitan

Beitrag von „DaBear252“ vom 13. Juni 2016, 12:37

Wärmeleitpaste habe ich erneuert. Die war ziemlich alt und schon fest.

Jetzt fährt er nicht mehr hoch... bleibt im verbose-screen (der screen, wo die ganzen infos über den Bootvorgang stehen) hängen.

Dort habe ich auch folgende Zeile gesehen:

GPU Hardware VM is disabled (multispace: disabled, page table updates with DMA: disabled, non-contiguous VRAM: disabled)

Bluetooth-Problem?