

**Erledigt**

## **ALC1150 Rauschen**

**Beitrag von „keiner99“ vom 13. Juni 2016, 16:50**

ich muss mich hier leider anschließen 😞 hab auch das Z97X-UD5H und seit kurzer Zeit ist der Sound über AppleALC oder RealtekALC komplett verzerrt, es geht immer für ca 30 Sekunden normal, danach nicht mehr..

Egal ob Layout ID 1,2,3 und egal ob Audio mit DSDT oder Clover injected wird..

Audio Ausgang: SPDIF, unter Win10 funktioniert es einwandfrei.

verwende den PC an einem AV-Receiver mit 2.1

Analog Audio muss ich erst testen, wollte aber eig davon weg..

Hab auch 10.11.5 komplett neu installiert, nur Nvidia Webtreiber und Audio probiert, gleiches Problem 😞

alle Einstellungsmöglichkeiten in den Audio-MIDI Settings probiert..

jemand noch eine Lösungsidee?