

Erledigt

Keine Performance unter El Capitan

Beitrag von „DaBear252“ vom 13. Juni 2016, 18:40

Ich habe nichts außer der Paste geändert.

Ich konnte den Stromstecker der Graka nicht identifizieren :-s Der Lüfter der Graka geht jedenfalls an.

IGP habe ich nirgends gefunden. Ist das der Interne Grafik Prozessor? Dazu sehe ich nichts im Bios, nur Init Display First (steht auf PCI-Express-16 oder so)