

Erledigt

Kein 5.1 Sound möglich, Shutdown geht nur ab und zu und vom Ruhezustand nur kompletter Neustart möglich

Beitrag von „apfelnico“ vom 17. Juni 2016, 08:25

Noch nicht richtig zugeordnet. Üblicherweise sollten links/rechts funktionieren, nicht allein hinten li/re. Dann ist die nächste Frage, ob der eingebaute Sound überhaupt in der Lage ist, eine korrekte Aufteilung des Multiplexsignals zu leisten, ist der Treibersupport dafür gewährleistet. Und letztendlich - was wird überhaupt wiedergegeben?

Die technisch einfachste und auch sehr saubere Möglichkeit ist, den digitalen Ausgang zu nehmen (SPDIF oder Toslink) und mit einer entsprechenden Anlage zu verbinden. Wird jetzt auch der korrekte Content am Mac abgespielt, wird der digitale Stream einfach durchgereicht und ein externes Gerät kümmert sich um das auseinanderpopeln.