

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 18. Juni 2016, 09:19

Hey,

ich habe bei mir in letzter Zeit (seit Umstieg auf Clover) ein paar Probleme, vielleicht kann mir jemand dabei helfen:

Es geht darum, dass der Hackintosh ab und an beim Systemstart eine Kernelpanik hat und dann erst beim zweiten Boot durchstartet.

Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei ersten Sleep nach einem Neustart der Hackintosh sofort wieder aufwacht. Dabei ist es egal, ob der Sleep automatisch startet oder manuell gestartet wird. Alle weiteren Sleeps funktionieren dann normal.

Ansonsten ist das System stabil und ich habe keinerlei Stabilitätsprobleme.

Vielleicht kann sich ein Clover Profi mal meine config.plist anschauen. Ich habe außerdem mal den Crash Report beim letzten Bootup Crash angehängt:

Spoiler anzeigen

Hier noch die Auflistung der installierten kexte:

Spoiler anzeigen