

Erledigt

CPU wird unter Belastung zu Heiss

Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Juni 2016, 11:28

Entferne mal jeglichen Overclock im BIOS, deaktiviere XMP (Extreme Memory Profile) für den RAM im BIOS, dann setz den RAM auf 1300Mhz. Als letztes den CPU VCore auf 1,08V und den DRAM Vcore/Voltage auf 1,5V. Baseclock auf 100MHz. Als letztes noch (CPU) Fan Speed auf Max und dann schau ob das system immernoch überhitzt UND ob die Lüfter durchgehend auf voll laufen! 👍