

Erledigt

# macOS Sierra - Installationen & Erfahrungsberichte

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 19. Juni 2016, 15:38**

Ich hatte es auch schonmal laufen, allerdings mit dem Fehler:

In "Über diesen Mac" werden ganze 7Mb Grafikspeicher bei Intel HD 530 Grafik angegeben. Habe dies dann mit der ig-plattform-id 0x19120000 unter "graphics" im Clover Configurator behoben. Ansonsten, nicht schlecht die Performance bei mir für eine Beta. Lässt sich drauf arbeiten.

[@moritz31](#) Ich habe einen Skylake Prozessor und läuft eigentlich gut! Natürlich läuft nicht alles OOB. Zum Beispiel der bei Z170 Boards oft verbaute Alc887 Sound Chip will erst eine DSDT und diese typische .command Datei um zu laufen. Aber sonst läuft bei mir alles!