

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „LEXXO“ vom 20. Juni 2016, 23:12

[@steff89](#) Wie du meinstest wollte ich jetzt mal die Interne nochmal versuchen hin zu bekommen. Also.

- AppleALC.kext und CodecCommander.kext in die EFI kopiert.
- Im Bios den Sound aktiviert.
- SB1040 ausgebaut.

Läuft nichts. Was vergessen ?