

Erledigt X99 / 6900K

Beitrag von „JoeHidden“ vom 21. Juni 2016, 16:46

Hallo in die Runde,

[@Brumbaer](#) und [@apfelnico](#) ich habe mich Eurem X99 Pfad angeschlossen und kämpfe gerade etwas mit dem neuen System. Aktuell bin ich gerade an dem Punkt an dem ich nicht wirklich weiter komme. Ich bin im Kern Brumbaer's Anleitung ([\[Anleitung\]5960x auf AsRock X99E-itx/ac unter El Capitan](#)) gefolgt, allerdings mit zwei Abweichungen.

1. Ich habe die EC Installation (SSD) von meinem alten Hackintosh H97 System übernommen und entsprechend die Clover Installation von Brumbaer durchgeführt.

2. Ich habe die Test2.EFI zur Zeit nicht eingebunden, da ich aktuell nur eine PCIE Karte habe. Korrigiert mich wenn ich hier falsch liege.

Einige Probleme konnte ich schon lösen (bei mir geht die OsxAptioFix2Drv-64.efi z.B. nicht - ich muss die 1er nehmen). Aktuell komme ich aber mit dem Debug Output nicht weiter. Der Rechner zeigt mir das angehangene Bild und startet danach einfach durch. Habt ihr einen Tip für mich?