

Erledigt

AirPort BCM9460CD + El Capitan - nach WLAN Aktivierung funzt die Magic Mouse nicht mehr, wobei AirDrop funzt perfekt. Bitte um einen Ratschlag.

Beitrag von „griven“ vom 22. Juni 2016, 23:09

Bei mir laufen sowohl Handoff als auch Continuity. Die Karte wird im Systemprofiler wie folgt angegeben:

Code

1. Kartentyp: AirPort Extreme (0x14E4, 0xF4)
2. Firmware-Version: Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.24)
3. MAC-Adresse: 8c:2d:aa:2d:89:5b
4. Locale: FCC
5. Länderkennung: GB
6. Unterstützte PHY-Modi: 802.11 a/b/g/n

und stammt aus einem der iMac der aktuelleren Generation (PCIe Adapterkarte von Apple auf PCIe ist nötig).