

Erledigt

macOS Sierra - Installationen & Erfahrungsberichte

Beitrag von „griven“ vom 23. Juni 2016, 21:39

In dem Zusammenhang vielleicht interessant für die T61 Nutzer unter uns der T61 kann abhängig vom Systembord mit folgenden Penryn Prozessoren umgehen: T8100, T8300, T9300, T9500, X9000 und ist somit theoretisch auch Sierra ready zu machen. Ob Euer T61 einen Penryn verkraftet findet ihr heraus indem Ihr den Palmrest abbaut (das Ding wo das Touchpad drin steckt sind nur 4 Schrauben) und dann unter dem RAM auf den Aufkleber schaut. Wenn dort eine der folgenden Nummern steht könnt ihr einen Penryn aufrüsten:

42W7873, 44C3924, 42W7874, 44C3926, 44C3933, 42W7867, 42W7876, 44C3928, 42W7877, 44C3931