

**Erledigt**

# Apple Magic Mouse kann PC nicht aus dem Sleep holen

Beitrag von „Griven“ vom 1. Juni 2012, 21:22

Soweit sieht das schon ganz okay aus bis auf eine Sache...

Code

1. `<key>Kernel Flags</key>`
2. `<string>npci=0x3000 darkwake=0</string>`
3. .
4. .
5. .
6. .
7. `<key>Kernel Flags</key>`
8. `<string>AtiConfig=Bulrushes AtiPorts=4 npci=0x2000 darkwake=0</string>`

Das ist Unfug und funktioniert so nicht. Jeder Key sollte in einer plist eigentlich nur einmal vorkommen. In Deinem Fall wird der zuletzt vorkommende benutzt und da steht Unfug drin mit dem der Kernel nichts anfangen kann.

Also den Eintrag

Code

1. `<key>Kernel Flags</key>`
2. `<string>AtiConfig=Bulrushes AtiPorts=4 npci=0x2000 darkwake=0</string>`

Löschen und durch folgendes ersetzen:

Code

1. `<key>AtiConfig</key>`
2. `<string>Bulrushes</string>`

3. `<key>AtiPorts</key>`
4. `<string>4</string>`

Hintergrund: Die AtiConfig ist kein Kernel Flag sondern eine Chameleon Einstellung. Der Kernel als solcher kann mit der Angabe nichts anfangen und somit wird das ganze im besten Falle ignoriert, im schlimmsten Falle führt es zu einem System, dass nicht so reagiert wie man es erwarten würde. Deine S3 Problematik lässt sich auch hierauf zurückführen, da der Parameter darkwake=0 ignoriert wird weil der Kernel bei dem String schon vorher aussteigt.