

El Capitan GA-Z170X UD3 i5 6600K GTX 970

Beitrag von „MachX“ vom 25. Juni 2016, 10:26

Evtl. darf ich hier garnicht antworten, ggf. löschen.

Ich meinte wohl, dass ich im BIOS Thunderbold nicht deaktiviert habe, weil das nicht angewiesen wurde, allerdings hatte der Kollege das wohl auch nicht auf seinem Board drauf. Ich habe es dann einfach aktiviert gelassen.

Mehr sollte das nicht heissen. Falls Thunderbold geht, habe ich noch garkeine Geräte, um das zu testen, müsste höchstens mal einen Adapter von Firewire auf Thunderbold dann holen.