

Erledigt

Peripherie wird zeitverzögerte erkannt.

Beitrag von „LEXXO“ vom 27. Juni 2016, 01:13

Guten Abend zusammen,

ich habe eine externe Soundkarte --> https://www.amazon.de/gp/produ...age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 angeschlossen und diese wurde beim ersten mal erst nach knappen 5 Minuten erkannt und mir auch dann erst bei den Ton -> Ausgabegeräte angezeigt. Ich dachte zu erst das dies durch das erste anschließen kam. Nun habe ich nach dem Neustart des Rechners das gleiche gehabt. Auch erst nach 3 Minuten angezeigt. Diese Karte benötigt auch keinen weiteren Treiber.

Ich habe es einfach mal Versucht mit einer externen Festplatte welche sofort erkannt wurde. eine Mac Kompatible Webcam wurde beim ersten Schluss installiert und funktionierte dann. Nach dem Neustadt oder auch nach einem abschließen und neu anschließen verging wieder ewig Zeit bis es erkannt wurde.

Ich habe das ganze an einem original macbook probiert wo alle Geräte sooft angezeigt wurden. Egal ob nach anschließen oder nach einem Neustart.

Kann jemand sagen woran es liegt das manche Geräte erst nach gewisser zeit erkannt werden ?