

Erledigt

T61 bleibt beim Booten stehen

Beitrag von „griven“ vom 27. Juni 2016, 23:34

Hast Du bei Deinem T61 das Middleton Bios drauf [@ralf511](#)?

Wenn nein kannst Du in der Config.plist von Clover alle Einträge im Bereich CPU entfernen und der Takt wird korrekt angezeigt. Wenn Doch lass sie drin denn das Middleton Bios schaltet den DUALIDA Mode aus (Turbo auf beiden Kernen) was unter OS-X zu Problemen führt die sich in Problemen mit dem Sound äussern. Was das NVDISABLE=1 angeht macht mir das Sorgen denn über den Kernelswitch wird das laden der NVIDA Treiber unterbunden was dazu führt das der Rechner ohne jegliche Beschleunigung läuft. Das Deiner aussteigt wenn die Treiber mit Beschleunigung geladen werden ist leider kein gutes Omen denn da naht vermutlich der Ausfall der GPU (leider sind die T61 dafür extrem anfällig google mal nach NVIDIA Bug).