

Erledigt

USB-Ports unter 10.11.5 laufen nicht

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 29. Juni 2016, 18:30

Hast du denn auch die USBInjectAll.kext in der EFI in Clover (kexts/10.11-Ordner) ?