

Erledigt

Blackscreen EVGA GTX 950

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 29. Juni 2016, 20:58

[Zitat von namik](#)

im bootvorgang kein Signal am Bildschirm.

Das passierte bei mir auch, als ich von iMac 14,2 auf 17,2 gewechselt habe und danach das Update auf 10.11.4 gemacht habe. Eine Veränderung der AppleGraphicsControl.kext brachte Abhilfe.

Mit welcher System-Definition läuft dein OS ?

EDIT: Inject Nvidia darf nicht angehakt sein, in den Bootargs nur ndva_drv=1