

**Erledigt**

## **USB-Ports unter 10.11.5 laufen nicht**

**Beitrag von „Dilla“ vom 30. Juni 2016, 17:55**

Deine Vermutung war richtig, ich bin der Anleitung von brumbaer gefolgt und jetzt laufen alle USB Anschlüsse unter 2.0 und ggf. auch 3.0. Das einzige was noch nicht geht ist der 3.1 Anschluss aber da gibt es ja noch nichts.

Vielen Dank