

Erledigt

USB-Ports unter 10.11.5 laufen nicht

Beitrag von „StevePeter“ vom 30. Juni 2016, 20:26

Hallo,

habe auch noch ein kleines Problem: An meinen USB 3.0 Ports (intern und hinten) werden nur USB-HDD und USB-SSD erkannt - aber keine USB-Sticks.

An den USB 2.0 Ports werden aber die USB 2.0 und 3.0 Stocks erkannt. Woran kann das liegen??

uia_exclude=HS01;HS02;HS03;HS04;HS05;HS06;HS07;HS08;USR1;USR2 habe ich eingetragen und auch

```
<key>KextsToPatch</key>
<array>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>change 15 port limit to 30 in XHCI kext</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
g72M/v//EA==
</data>
<key>Name</key>
<string>AppleUSBXHCIPCI</string>
<key>Replace</key>
<data>
g72M/v//Hw==
</data>
</dict>
```

als Kext ist USBInjectAll eingebunden.

Wäre Dankbar für Tipp.

Gruß
StevePeter