

Erledigt

Temperatur Anzeige auf einem 5K iMAC late 2015

Beitrag von „YogiBear“ vom 2. Juli 2016, 14:53

Letztlich liest HWMonitor nur die vorhandenen Sensoren aus. Da ein Hackintosh diese nicht hat, werden sie von dem HWSensor-Paket bereit gestellt - das ist aber nur eine FakeSMC mit Sensor-Plugins, dh. du solltest nur das Programm installieren und alles was mit FakeSMC/Sensoren zu tun hat abwählen...