

Erledigt

Reboot nach Wake Up und Bluetooth

Beitrag von „ralf.“ vom 3. Juli 2016, 01:47

Meine DSDT: eine gute und eine schlechte Nachricht.

HD530-HDMI-Audio lässt sich auch mit der DSDT nicht zur Mitarbeit bewegen. Ich habe bei Inject Audio verschiedene IDs ausprobiert.

Ich benutze den AppleALC.kext neue Version.

Bei Sierra gab es da schon von Anfang an Kernel Paniken. Ich konnte - ohne DSDT es mit der ID17 hinbekommen, dass die Kernel Paniken aufhörten (Ich hatte alle IDs von 1 bis 17 durchprobiert).

Jetzt mit der ID1 ist jedes zweite Mail eine Kernel Panik

Mit der HD530 habe ich unter Sierra sowieso ein Artefakt. Deshalb ist das nicht tragisch. Wenn die HD530 zukünftig nicht mehr voll unterstützt wird, ist HDMI Audio über die HD530 sowieso egal.

Die gute Nachricht. Mit der GTX650 funktioniert HDMI-Audio jetzt auch unter Sierra.

Vorher ging es nur bei El Capitan. Da hatte ich schon mal Voodoo installiert. Und wieder gelöscht. Der Eintrag in der Systemsteuerung ist aber geblieben.

EDIT: Ich habe die DSDT jetzt wieder rausgenommen. Der AppleALC.kext verursacht dabei zu oft Kernel Paniken