

**Erledigt**

## **T61 bleibt beim Booten stehen**

**Beitrag von „crusadegt“ vom 3. Juli 2016, 19:28**

Noch anzumerken wäre die Hohe Temperatur. Als ich per teamviewer drauf war war cpu und gpu über 70 grad daher sollte man unbedingt die wärmeleitpaste tauschen.