

Erledigt

T61 bleibt beim Booten stehen

Beitrag von „crusadegt“ vom 3. Juli 2016, 19:28

Noch anzumerken wäre die Hohe Temperatur. Als ich per teamviewer drauf war war cpu und gpu über 70 grad daher sollte man unbedingt die wärmeleitpaste tauschen.